

CIRCULAR NO 6 / 2020

9 Disember 2020

Para Pelanggan Yang Dihormati

PER: MENAMBAH BAIK CARA PENGISIAN DI DALAM KONTENA

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara diatas.

Berdasarkan kepada beberapa kejadian kegelinciran tren barang yang berlaku sebelum ini dan didapati bahawa salah satu faktor kejadian adalah berpunca daripada ketidakseimbangan muatan di dalam kontena.

Oleh itu, pihak KTMB telah memberi penekanan kepada aspek keselamatan dan memohon ICT memaklumkan kepada para pengilang untuk menambah baik cara pengisian dimana melibatkan cara menyusun dan meletakkan barang di dalam kontena serta jenis pembungkusan. Pihak pelanggan hendaklah memastikan perkara seperti di bawah dipatuhi semasa pengisian dibuat :-

- i. Susunan – penyusunan barang haruslah seimbang
- ii. Rata – kedudukan tapak adalah stabil
- iii. Ikatan Kukuh – barang hendaklah diikat dengan kemas, kukuh dan tidak berganjak
- iv. Ruang – setiap ruang kosong yang wujud hendaklah disendal/dipasak


Diharapkan agar para pelanggan dapat memaklumkan kepada semua pengilang agar mematuhi prosedur cara pengisian demi keselamatan bersama.

Segala perhatian dan kerjasama semua amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

"LALUAN IMPORT DAN EKSPORT KE DUNIA"

Yang benar,
IPOH CARGO TERMINAL SDN. BHD.



TN. HJ. HILMI BIN HASAN
Ketua Pegawai Eksekutif